



IMBRACATURA NEWTON: AVVISO DI CONTROLLO

Avviso di controllo del punto di attacco sternale dell'imbracatura NEWTON

Durante un controllo periodico su un'imbracatura NEWTON, è stato rilevato un errato posizionamento della cucitura di sicurezza che chiude uno degli anelli del punto di attacco sternale

Come misura precauzionale, Petzl chiede a tutti i clienti di effettuare un'ispezione delle cuciture di sicurezza degli anelli del punto di attacco sternale delle imbracature NEWTON.

I prodotti interessati dall'ispezione sono le imbracature di tipo NEWTON C73*** il cui numero di serie è inferiore o uguale a 11365***.

Questa ispezione è semplice. Consiste in una misurazione da effettuare sulle cuciture di sicurezza degli anelli del punto di attacco sternale. Per l'ispezione dell'imbracatura tipo NEWTON, scaricare la procedura su www.petzl.com/newton

Siamo consapevoli del disagio che questo avviso può causare e vi ringraziamo anticipatamente per il vostro aiuto.

Per maggiori informazioni: www.petzl.com/newton